

Werkzeugliste für die praktische Prüfungsaufgabe Elektrotechnische Arbeiten der Abschlussprüfung zur Fachkraft für Abwassertechnik und Fachkraft für Wasserversorgungstechnik sowie die Prüfung für die Zusatzqualifikation

Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten in der Abwasser- bzw. Wasserversorgungstechnik Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten in den Bäderbetrieben

Gemäß den Beschlüssen des Prüfungsausschusses für die umwelttechnischen Berufe

Die nachfolgend genannten Prüfmittel, Werkzeuge und Hilfsmittel dienen als Standardausstattung und werden für die praktische Prüfungsaufgabe Elektrotechnische Arbeiten der Abschlussprüfung zur Fachkraft für Abwassertechnik und Fachkraft für Wasserversorgungstechnik sowie die Prüfung für die Zusatzqualifikation Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten in der Abwasser- bzw. Wasserversorgungstechnik benötigt. Sie sind zur Prüfung mitzubringen.

VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher 2,5 x 80 mm
VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher 3,5 x 100 mm
VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher 4,0 x 100 mm
VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher 5,5 x 125 mm
VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1/80 mm
VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2/100 mm
VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1/80 mm
VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2/100 mm

Voraussetzung für die Teilnahme an der praktischen Prüfung

- Lange Arbeitsschutzkleidung
- Sicherheitsschuhe nach DIN
- Schutzbrille
- Schutzhandschuhe
- Haarschutz (bei nicht unfallsicherem Haarschnitt)

- 1 Kabelmesser mit Hakenklinge
- 1 VDE-isolierte Kombizange
- 1 Abisolierzangez.B. Cimco 100730, Klauke ...
- 1 VDE-isolierter Seitenschneider
- 1 VDE-isolierte Flachrundzange
- 1 VDE-isolierte Rundzange
- 1 Aderendhülsenzange......z.B. Wago 206-204, Klauke ...
- 1 Multimeterz.B. GossenMetrawatt, Beha, Fluke ...
- 1 Drehfeldmessgerätz.B. Fluke, Beha, ...
- 1 Schraub- bzw. Steckschlüsselsatz SW 4 13 oder mehr (Standard, nicht isoliert)

Hinweis: Spannungsprüfer müssen nach der IEC Norm EN61243 geprüft sein welche durch das Symbol von unabhängigen Prüflabors wie z.B. UL, CSA, VDE oder TÜV bestätigt werden.









Hinweis: Messgeräte müssen nach der IEC Norm EN61010 geprüft sein welche durch das Symbol von unabhängigen Prüflabors wie z.B. UL, CSA, VDE oder TÜV bestätigt werden. Einstufung mindestens nach CAT III besser noch CAT IV (Spannungssicherheit)